



B 105. ÄNDRING TILL FÖRESKRIFTER OM PROCEDURER FÖR FLYGTRAFIKTJÄNST

Detta AIC upphör att gälla den 1 Juni 2010.

Ändring till föreskrifter om procedurer för flygtrafiktjänst

Den 1 maj 2010 träder Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda bestämmelser för flygtrafikledningstjänst (ATS) i kraft (LFS 2007:51, ändrad genom LFS 2008:14). Ändringen föranleds av ändring nummer 5 till ICAO:s Doc 4444 (Procedures for Air Navigation Services – Air Traffic Management, PANS-ATM) som trädde i kraft i november 2007. Ändring nr 5 har tillämpats i Sverige sedan den 13 mars 2008 genom ett beviljat undantag från föreskrifterna och genom information från Transportstyrelsens föregångare Luftfartsstyrelsen och intresseorganisationen Eurocontrol.

ICAO:s ändring arbetades efter publiceringen in i en ny utgåva av PANS-ATM och publicerades som Doc 4444 utgåva 15. I ändringen som träder i kraft den 1 maj har den referens som finns i 4 § ändrats till att gälla den 15e utgåvan av Doc 4444. Ändringen omfattar bland annat

- krav på innehållet i första anrop på en kanal
- ändrade rutiner vid val av bana
- tydligare regler för hur flygledare ska ange eventuella höjdrestriktioner i samband med in- och utflygningsvägar
- nya rutiner då piloter eller fordonsförare blir osäkra på sin position på manöverområdet
- förtydligande av att en flygledare inte ska klarera ett luftfartyg som anmält att de utför en undanmanöver p.g.a. varning från antikollisionvarningssystemet (RA) förrän piloten rapporterat "CLEAR OF CONFLICT".

Föreskrifterna ges ut under Luftfart, Serie ANS i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS). Reglerna ska tillämpas när flygtrafiktjänst ska utövas.

Tillhandahållande av föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kan beställas från

LFV Publikationer
601 79 Norrköping

Tel: 011-19 25 50
Fax: 011-19 25 00

E-post: publikation@lfv.se

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns också tillgängliga på Internet under adressen <http://www.transportstyrelsen.se>.